

Notat

Program for besigtigelsestur om genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder

16-08-2024


Sagsnummer i F2
2024 - 7322

Dokumentnummer i F2
134117

Sagsnummer i eDoc
2024-0129300

Mødested: Materielgården på Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé 15, KBH SV. Der er skiltning til materielgården både fra hovedindgangen på Vestre Kirkegårds Allé 15 og fra enden af Bavnehøj Allé.

- Kl. 12.45 - 13.15 Oplæg om genopretningsprogrammet
- Kl. 13.15 - 14.45 Besigtigelsestur på Vestre Kirkegård
- Kl. 14.45 - 15.00 Går tilbage til mødelokale og pause
- Kl. 15.00 - 19.00 Udvalgmøde i mødelokale på Vestre Kirkegård



Elementer, der ses på turen rundt

- Mure - før og efter
 - Eksempler på før og efter en genopretning. Muren langs Vestre Kirkegårds Allé er på need-to listen. Her er fugerne faldet ud i store dele af muren, der er salt i stenene og topafdækningerne er utætte og nedbrudte mange steder.
- Støttemure, terrænmure og bedkanter
 - Eksempler på at den generelle tilstand og stabilitet for terrænmure og støttemure (typisk af sten eller granit) over tid udfordres af sætningsskader, løse/manglende sten eller revnede/manglende fuger. En anden faktor kan komme af manglende vedligehold.
- Trapper

Parker, Kirkegårde og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

- Tilstandskortlægningen har vist at ca. 60 % af trapperne i byens grønne områder har behov for at blive genoprettet (tilstand 4 og 5)
- Bygværker (Nordre Kapel)
 - Nordre Kapel - Taget i løngangen er nedslidt (det regner ind), store dele af bygningens øvrige tag trænger til renovering, blandt andet er murkroner meget medtagede. Derudover er der problemer med vandindtrængning nedefra i dele af bygningen (ses blandt andet i den lille kapelsal).