




Assistens Kirkegård, omklædnings- og toiletbygning

Oversigtskort


Bilag 1






NORDØST-GAVL - TILBYGNING

REKONSTRUERET FRA EN EKISTERENDE GAVL. GAVL OG DØR TILBYGNES I DEN NY BYGNING. MED DÅRLIG TILBAGETRÆKKEDE BUEKANTER.




TILBYGNING




EKISTERENDE BYGNING

FACADER MOD SYDVEST




TVÆRSNIT TILBYGNING


2650
4755
4755



TVÆRSNIT B-B GAVLFLØJ




PLAN 1. SAL



STUEETAGE

EKISTERENDE BYGNING



TILBYGNING

Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård, omklædnings- og toiletbygning

Projektforslag

Bilag 2



2 stk højskåbende vinduer - åbnes indad. I formur udformet som glugger.

Under ene højskåbende vindue isættes en redningsåbning som flugtvej, med hærdet glas bag et udvendigt kraftigt stålgitter.

1 stk højskåbende vindue - åbnes indad. I formur udformet som glugger.