

Prioriteringsnr.	Adresse	Antal boliger	Bolig areal	BBR oplysninger	Ejer forhold	SAVE værdi	Støtteberettigede arbejder	Støtteberettigede udgifter	Støttebeløb inkl. Byggeskade-fond og genhusning	Indfasnings - støtte	Ansøgningskriterier 1) Uden wc, 2) udlejning uden bad, 3) klimaskærm, bæredygtighed, særlige steder	Vurdering
1	Kurlandsgade 30-32, Romsdalsgade 8-10, Sundholmsvej 79	49	3.276	Alle boliger uden bad og med individuel opvarmning	Privat udlejning	4	Alle arbejder	28.925.095	25.108.510	2.944.599	Kondemnable forhold (individuel opvarmning) udlejning uden bad beliggenhed Bæredygtighed <u>ENERGIMÆRKERAPPORT</u>	Meget nedslidt ejendom, både indvendigt og udvendigt. Istandsættelse vil være til stor gavn for beboerne. *En udvendig i standsættelse af ejendommen, vil sam men med de øvrige 3 ejendomme på Sundholmsvej der foreslås støttet, løfte gaden på strækningen mellem Kornblomstvej og Kurlandsgade
2	Sundholmsvej 57	10	645	10 boliger uden bad	Privat udlejning	3	Tag, kælder, facade, vinduer, udvendige døre trapper, isolering af gavl	8.218.232	6.187.273	1.362.127	Udlejning uden bad (ejer laver indvendig renovering som egenfinansiering) Beliggenhed Bæredygtighed <u>ENERGIMÆRKERAPPORT</u>	Meget nedslidt ejendom, både indvendigt og udvendigt. * se prioritet 1
3	Sundholmsvej 73, Telemarksgade 2-10, Romsdalsgade 2-4, Dovregade 5-9	106	7.462	-	AB	4	Tag, facade, vinduer og porte	26.185.832	9.121.398	-	Klimaskærm, Beliggenhed bæredygtighed <u>ENERGIMÆRKERAPPORT</u>	Nedslidt facade og tag. Udvendig istandsættelse der også omfatter butiksfacader. Ny farve på vinduer skal godkendes * se prioritet 1
4	Skotlandsgade 5	3	300	-	AB	5	Tag, kælder, facade, vinduer, porte, isolering af tag og kælderloft	1.158.043	306.882	-	Klimaskærm bæredygtighed	En istandsættelse af ejendommen (bl.a.. afrensning af facaden) vil løfte og inspirere de øvrige ejendomme og løfte en af de ældste gader i kvarteret.
5	Brigadevej 3-5	20	1.212	-	EF	4	Tag, facade	1.838.978	640.578	-	Klimaskærm	Nedslidt facade. Ved facaderenovering skal nedlagt butiksfacade ombygges
6	Norgesgade 21, Kongedybet 28	30	2.062	-	AB	4	Tag, facade, vinduer og isolering af kælder, loft, gavl og vinduesbrystning	3.203.606	1.115.921	-	Klimaskærm bæredygtighed + REVIDERET PROJEKT I FORHOLD TIL <u>ENERGIMÆRKE</u>	Mindre nedslidt facade, en istandsættelse inkl. butiksfacader vil løfte hjørnet. Projektet foreslås udvidet med en gavlisolering
7	Sundholmsvej 1-5, Norgesgade 60-62, Finlandsgade 27-29	73	5.489	-	AB	4	Tag, kælder, facade, vinduer, udvendige døre, isolering af tag	6.206.088	2.161.787	-	Klimaskærm. Beliggenhed. Bæredygtighed <u>ENERGIMÆRKERAPPORT</u>	Mindre nedslidt ejendom med markant beliggenhed
STØTTEBELØB								75.735.874	44.642.349	4.306.726		
BELØB AFSAT TIL MERTILSAGN VED EVT. FORDYRENDE ENERGILTAG								1.000.000	1.000.000			
STØTTEBELØB I ALT								76.735.874	45.642.349			

u d g a r	Amagerbrogade 52, Brigadevej 1	10	698	-	udlejning	3	Facader, vinduer, porte, (wc/bad, køkken) varme				Klimaskærm, Beliggenhed, bæredygtighed	Ejendommen er ikke særligt trængende og hvis ejer ønsker at søge til næste år skal der etableres bad i alle lejligheder
u d g a r	Lysefjordsgade 1- 3, Gullandsgade 10-12	39	2.268	-	EF	5	Vinduer				Klimaskærm, bæredygtighed	Projektet er meget lille og det skønnes at foreningen selv kan afholde udgiften
u d g a r	Hallandsgade 13	10	740	-	udlejning	5	Isolering af tag, facade				Klimaskærm, bæredygtighed	Nedslidt facade samt isolering af tag og hvis ejer ønsker at søge til næste år skal der etableres bad i alle lejligheder
u d g a r	Dovregade 2- 4/Sundholmsvej 77	35	2.262	-	AB	4	Tag, facade, vinduer, udvendige døre, (trapper, varmeanlæg)				Klimaskærm, beliggenhed	Mindre nedslidt facade og tag. Udvendig istandsættelse, der også omfatter butiksfacader. Taget skal evt. udskiftes, dette medfører at det ansøgte beløb er for lavt sat. * se prioritet 1
u d g a r	Englandsvej 34 B- C-D	30	1.821	-	EF	4	Altaner				Klimaskærm	Bærejern er tærede og en udskiftning skønnes nødvendig