



Besvarelse vedrørende luftmåler på Backersvej

Medlem af Borgerrepræsentationen Rasmus Steenberger (F) har den 14. maj 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Hvordan kan det være, at luftmåleren på Backersvej er holdt op med at vise UFP-værdier fra den 11/5 og frem? Se vedlagte screenshot.

Svar

Lørdag den 11. maj 2024 opstod der et teknisk problem med CPC'en (Condensation Particle Counter) på målestationen på Backersvej, som er det måleinstrument, der anvendes til at måle koncentrationen af ultrafine partikler. Der var derfor nogle døgn, hvor der desværre fejlagtigt rapporteredes 0 i koncentration.

Den 15. maj blev det pågældende instrument udskiftet, og målestationen viser herefter igen retvisende koncentrationer af ultrafine partikler.

Det er almindeligt at instrumenter, der kører kontinuerligt over længere tid kan løbe ind i nogle udfordringer, der giver udfald i måledata. FORCE Technology, som drifter målestationerne, overvåger løbende måledata, så de kan udbedre eventuelle fejl så hurtigt som muligt. De korrigerer ligeledes for de udfald, der måtte have været, når de efterfølgende analyserer data og rapporterer om udviklingen i luftkvaliteten.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>.

Peter Højer
Vicedirektør

23-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 10063

Dokumentnummer i F2
140232

Sagsnummer i eDoc
2024-0177466

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold