

| Borgermøde vedr. Kulturhuset Indre by d. 09.05.2023 | | | |
|---|---|---|----------|
| | Kommentarer | Redegørelse | Dato |
| | Hal 1 – Baneleje og idræt | | |
| 1 | Personlige ejendele skal kunne opbevares ved banerne, da der ikke er skabe til aflåsning i omklædning | Der vil være mulighed for at placere skabe der kan aflåses til sko og tasker i indgangen til de 2 haller | 26.05.23 |
| 2 | Mulighed for at stille skoene og taske udenfor hallen i aflåst skab | Der vil være mulighed for at placere skabe der kan aflåses til sko og tasker i indgangen til de 2 haller | 26.05.23 |
| 3 | Mulighed for at fylde vandflasken i tappehane i omklædningsrum | Hane til håndvaske kan ombygges, så vandet ikke er forblandet | 26.05.23 |
| | HAL 2 – Motorikrum og baneleje | | |
| 4 | hvem er motorik væggen og ribberne rettet mod? Evt. reducere væggen. | Ribber og opbevaring er primært rettet mod gulvaktiviteter og skoler der har brug for opbevaring samt forskellige idrætsaktiviteter på programmet. Motorik delen er en udnyttelse af arealet over opbevaring, og kan benyttes i forbindelse med arrangementer rettet mod børnefamilier. | 26.05.23 |
| 5 | Hal 2 skal ikke inddrages til motorik den bruges meget af foreninger som volleyball basketball og floorball. | Motorikdelen er rettet mod en ny målgruppe - børnefamilier. Det er korrekt hal 2 primært er booket til volley, basket, floorball. Optimal placering af motorik overvejes og evt. kan bufferzonen benyttes som et mindre område til motorik | 26.05.23 |
| 6 | Mange foreninger vil skulle kæmpe om pladsen | Nuværende aktiviteter som floorball, basketball, volleyball er fortsat tiltænkt her, flerfunktionaliteten skal udnytte tider uden belægning. | 26.05.23 |
| 7 | Der er mange boulder steder i København så det er ikke aktuelt som sportsgren her | Boulder ikke påtænkt, men remedier vist som behov for opbevaring for forskellige slags rekvisitkrævende aktiviteter. Opbevaring kan også være yogamåtter, pilates bolde. Basketball net mv. | 26.05.23 |
| 8 | Kan der laves en bande på 50 centimeter hele vejen rundt den kan eventuelt fungere som bænk eller til tasken? Det vil give Københavns bedste floorball bane | Ja dette overvejes i relation til øvrige aktiviteter. | 26.05.23 |
| 9 | Husk det er i hal 2 alle floorballforeninger spiller | Det er på mødet blevet klart at hal 2 er oplagt for volley, basket, floorball og Hal 1 ikke vil kunne benyttes lige så oplagt til disse aktiviteter funktioner bør bibeholdes i hal 2 som nuværende | 26.05.23 |
| 10 | Basketkurv ved glaspartiet bør indarbejdes igen | Indarbejdes jf. ovenstående | 26.05.23 |
| 11 | Obygningen må ikke gå ud over de sportsgrene Der er nu | Det er på mødet blevet klart at hal 2 er oplagt for volley, basket, floorball og Hal 1 ikke vil kunne benyttes lige så oplagt til disse aktiviteter funktioner bør bibeholdes i hal 2 som nuværende | 26.05.23 |
| 12 | Bedre udluftning og ventilation | Ny ventilation planlægges | 26.05.23 |
| 13 | meget lys udefra er ikke godt for sport der skal være mulighed for afskærmning | Der indtænkes mulighed for afskærmning, og overvejes om facaden Bør være mindre åben. | 26.05.23 |
| 14 | Varme er allerede et stort problem vil glashuset ikke tilføre yderligere? | Nej umiddelbart ikke, glasgangen er lavere og ligger i 95% skygge. (der laves simuleringer for at fastlægge skyggefaktor)- glasgangen vil kunne give mulighed for at supplere med naturlig ventilation | 26.05.23 |
| | Hal 3 - Arrangementsalen | | |
| 16 | spejle på begge sider af salen | Ja er indtænkt, med spejle foran skabe til opbevaring af inventar | 26.05.23 |
| 17 | Plads til opbevaring af personlige instrumenter | Indtænkes i skabsvæg, eller depotrum - dimensioner oplyses | 26.05.23 |
| 18 | Ventilation skal fungere bedre. | Ny ventilation er påregnet | 26.05.23 |
| 19 | Bedre lydisolering for støj til omgivelserne | Bedre lydisolering af salen indtænkes så den kan anvendes samtidig | 26.05.23 |
| 20 | Kan der høre et anretter køkken med til arrangementet salen | Forpagteraftale til cafe forventes baseret på levering ved aktiviteter og er derfor umiddelbart ikke muligt. | 26.05.23 |
| 21 | Overveje at rive scene væggen ned og etablere mobilscene | Forslag vurderes nærmere, men da der er behov for depotplads, vil det ikke nødvendigvis give mere gulvplads. Men en mere åben scene overvejes i næste fase | 26.05.23 |
| 22 | Bedre scene i salen gerne flytbare moduler | En mere åben og mobil scene overvejes i næste fase | 26.05.23 |
| 23 | Eventuelt mulighed for at opbevare stole og borde under scenen | Det undersøges hvor tilgængeligt hulrummet er, der er tænkt opbevare af inventar i skabe pt. | 26.05.23 |
| 24 | Det er praktiske opbevaringsløsninger til både faste brugere foreninger samt midlertidig indlejning | En skabsvæg skal/kan evt. imødekomme dette behov, suppleret af depotrum | 26.05.23 |
| 25 | Der er meget varmt i salen når den benyttes til bevægelse | Ny ventilation er påregnet | 26.05.23 |
| 26 | Bedre lydisolering og akustik regulering af salen | Bedre lydisolering af salen indtænkes så den kan anvendes med øvrige/cafe | 26.05.23 |
| 27 | Vigtigt at man ikke bare kan åbne op til bufferzonen så der kan foregå andre aktiviteter her | OK, noteres | 26.05.23 |
| 28 | bedre ventilation i hele huset må ikke støje i kvarteret | Ny ventilation skal overholde krav til støjniveau | 26.05.23 |
| 29 | Ønsker at køkkenet kan bruges til arrangementer | Forpagteraftale til cafe forventes baseret på levering ved aktiviteter og er derfor umiddelbart ikke muligt. | 26.05.23 |
| 30 | Ønsker at man selv kan have mad med til arrangementer | Forpagteraftale til cafe forventes baseret på levering ved aktiviteter og er derfor umiddelbart ikke muligt. | 26.05.23 |
| 31 | Riv sidevæggene til scenen ned det vil gøre salen større og mere fleksibel | Forslag vurderes nærmere, men da der er behov for depotplads, vil det ikke nødvendigvis give mere gulvplads | 26.05.23 |
| 32 | Et enkelt rigsystem i loftet til teknik | OK, noteres | 26.05.23 |

| | | | |
|----|---|--|----------|
| 33 | Bedre strøm til teater lys | Nuværende EL-vurderes og forventes ombygget, der bør overvejes om eksisterende lys skal skiftes til LED | 26.05.23 |
| 34 | bedre støj isoleringen i salen så den kan bruges til koncerter | Bedre lydisolering af salen indtænkes så den kan anvendes samtidig med øvrige/cafe | 26.05.23 |
| 35 | Der skal være hyggeligt i salen for at børnene vil bruge den til dans | Den planlægges mindre rå, men bør fortsat holdes i mørke farver under hensyn til mørkelægning koncerter/teater. | 26.05.23 |
| 36 | HAL 4 – cafe´ og møderum | | |
| 37 | Overvej flere rum på 1.sal indskudt dæk kan være svaret. | Flere rum er ikke optimalt placeret på indeliggende indskudt dæk, da personbelastningen ikke kan øges. Nye rumfunktioner placeres optimalt i bufferzone, hvor forholdene er mere fleksible | 26.05.23 |
| 38 | Trappeadgang er ikke optimalt løst i forslaget | Det vil afhænge af hvilket hensyn den skal imødekomme. Men en yderligere bearbejdning af disponering i cafe´ vil være oplagt for at skabe mindre rummeligheder, varierende siddemuligheder og afskærmede zoner | 26.05.23 |
| 39 | Omdisponer cafeområdet i samarbejde med forpagter. | Enig, en yderligere bearbejdning af disponering i samråd med forpagter, vil være oplagt for at skabe mindre rummeligheder, varierende siddemuligheder og afskærmede zoner | 26.05.23 |
| 40 | Der skal være mulighed for at sidde alene og flere sammen, forskellige siddemuligheder. | Bør indtænkes i en samlet revurdering, som forventes løst udenvæsentlig omdisponering under hensyn begrænset mulighed for merbelastning | 26.05.23 |
| 41 | Loftet skal sænkes så rummet bliver mere intimt, evt. med lamper. | Bør indtænkes i en samlet revurdering, som forventes løst udenvæsentlig omdisponering under hensyn begrænset mulighed for merbelastning | 26.05.23 |
| 42 | Cafeen skal skille sig ud fra andre i området. | Cafeen må forventes at sætte tonen for husets atmosfære. Det bør derfor afklares yderligere i den kommende fase hvilke aktiviteter og målgrupper den skal danne ramme for så den opleves som helt særligt. | 26.05.23 |
| 43 | virkelig optur med et værkstedsrum på første sal vigtigt med skabe der kan aflåses | Skabe med lås er indtænkt | 26.05.23 |
| 44 | Bedre lydisolering af mødelokale | OK indtænkes | 26.05.23 |
| 45 | Indbygget skabe i cafe til for eksempel brætspil strikketøj symaskiner og andet hobby grej | plads i repaircafe´ til symaskiner mv. og brædtspil kan indtænkes i cafe´ | 26.05.23 |
| 46 | Støj fra arrangementsalen generer cafeen. | Planlægges udbedret | 26.05.23 |
| 47 | Bufferzonen | | |
| 48 | Fleksibilitet mellem zonerne | Indtænkes som dobbeltdøre | 26.05.23 |
| 49 | For eksempel læsekonkurrence for de ældre | Fint eksempel på anvendelse | 26.05.23 |
| 50 | Graffiti kan blive et problem | Valg af overflader under hensyn hertil | 26.05.23 |
| 51 | Mulighed for en form for afskærmning så man kan dyrke sport uden at blive kigget på | Der vil blive mulighed for afskærmning | 26.05.23 |
| 52 | Evt. bredere rum for flere muligheder. | Det vil blive på bekostning af pladsen foran, de 3,5 m er egnet for bordopstilling, og suppleret med bænke samt passage | 26.05.23 |
| 53 | Uderummet: | | |
| 54 | begrønning af transformer væggen | Der indledes dialog med Radius i kommende faser for at drøfte muligheden om samarbejde for mere begrønning | 26.05.23 |
| 55 | mere direkte adgang til cafe | Vurderes nærmere | 26.05.23 |
| 56 | kæmpe fan af farver på pladsen | Enig | 26.05.23 |
| 57 | Findes der belægning til basketbane hvor bolden ikke larmer | Det undersøges nærmere i kommende fase | 26.05.23 |
| 58 | Husk at der stadig skal kunne være skatere | Noteret | 26.05.23 |
| 59 | Hvor er affaldsfraktioner indtænkt? | De er ikke placeret endnu, men tænkes indarbejdet hvor de står i dag, mængden af affald skal vurderes nærmere i kommende fase. | 26.05.23 |
| 60 | Der skal være rigeligt med cykelparkering, kan man eventuelt lave et cykel p hus et sted? | Det vil være vanskeligt med P-hus på matriklen, men enig, cykelparkering vigtig | 26.05.23 |
| 61 | Klar og tydelig skiltning både ude og inde, samt vejviser fra både søerne og nansengade | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 62 | bedre benyttelse er taget oven på anneks, eventuelt en tagterrasse til cafeen eller personale | Forslaget vurderes nærmere, men er umiddelbart vanskeligt da den eksisterende bygning ikke har bæreevne til terrasse. | 26.05.23 |
| 63 | musik øve containere på p-pladsen foran transformerstationen | Umiddelbart er der ikke plads, men udearealer skal bearbejdes i næste fase | 26.05.23 |
| 64 | Gerne flere forskellige klatrevægge i udearealet for eksempel på transformer væggen | Der indledes dialog med Radius i kommende faser for at drøfte muligheden om samarbejde for bedre udnyttelse af væggen | 26.05.23 |
| 65 | Inddrage noget af den indhegnede plads foran transformerstationen | Det ligger uden for matriklen og er radius adgangsvej, derfor ikke muligt uden Radius accepterer. | 26.05.23 |
| 66 | Flere bænke udenfor | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 67 | ribber på udendørsarealet ved klatre stativet | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 68 | Masser af farver i uderummet og net til begrønning af transformer stationen | OK indgår i forslaget | 26.05.23 |
| 69 | Platantræet må ikke fældes | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 70 | Petanquebanen må ikke nedlægges. | Umiddelbart mangler der plads, men udearealer skal bearbejdes i næste fase, kan evt. fungere som ekstra cykelparkering ved større arrangementer | 26.05.23 |

| | | | |
|----|--|---|----------|
| 71 | Det nuværende hvide bjerge fungerer supergodt, Klatrestativ er også populær – må ikke fjernes | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 72 | Ikke for mange store borde som lukker af for bevægelse folk sidder gerne på asfalten de ældre på bænke | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 73 | Glasgangen bør ikke være bredere der skal være mulighed for at man fortsat kan komme forbi med sin cykel. Cykelparkering må ikke reducere arealet. | Den rette ballance skal sikres mellem tilbygning og adgangsvej, bearbejdes i næste proces og i dialog med TMF vedr. krav | 26.05.23 |
| 74 | Grønt -Grønt – Grønt | Noteres til videre proces | 26.05.23 |
| 75 | Andet/generelt | | |
| 76 | Døre indtil alle lokaler låses når de smækker kæmpe problem når folk går på toilettet | Burde kunne løses i fremtiden med ADK | 26.05.23 |
| 77 | Mulighed for automatisk regulering af sollys ved ovenlysvinduer, og gerne mørkelægning. | Indgår i forslaget | 26.05.23 |
| 78 | Mulighed for koldbade og sauna er et ønske, der er stor efterspørgsel. | Denne skal ikke udelukkes i en lille skala, men vil betyde at andre aktiviteter skal nedlægges, hvilket vurderes vanskeligt pt. | 26.05.23 |
| 79 | Er der en større vision for husets identitet, fx som KUBEn på Frederiksberg? | Kulturhusets profil er bæredygtighed, borgerinddragelse og bevægelse. Det vil kræve et meget stort driftsbudget at kunne tilbyde et hus som fx. KUBEn, og det er ikke en del af opdraget pt. Sigtet er en modernisering af kulturhuset, så brugsværdien øges, og der skabes bedre synergi mellem idræt og kulturfaciliteter samt bedre kobling mellem inde- og udearealerne. | 26.05.23 |
| 80 | Det skal være nemt at bruge huset for borgerne i byen, og balancen mellem foreninger skal findes. | Noteres til videre proces. | 26.05.23 |