



Dato: 26-02-2007

Bilag 2

Til Københavns Ejendomme

Høringssvar vedr. ”vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007”

Hermed fremsendes Økonomiudvalgets høringssvar til Københavns Ejendomme vedr. ”vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007”

Økonomiudvalget mener:

- At istandsættelse af vinduer på Rådhuset skal opprioriteres.

Det fremgår af vedligeholdelsesplanen, at der er afsat penge til maling af vinduer på Rådhuset. Der er imidlertid ikke afsat penge til en gennemgribende gennemgang af vinduer, herunder tætning, reduktion af træk mv.

Dette efterlyses af medarbejdere i Økonomiforvaltningen, hvorfor det er Økonomiforvaltningens synspunkt, at istandsættelse af vinduer på Rådhuset skal opprioriteres.

- At Københavns Ejendomme undersøger mulighederne for at afsætte midler til reovering af gårdbelægningen på Brandstationen Christianshavn - Markmandsgade 15, 2300 København S. Det kan konstateres, at der ikke er sat midler af til reovering af gårdbelægningen på Brandstationen.

Sommeren 2006 har Københavns Ejendomme besigtiget forholdene. Det var Økonomiforvaltningens opfattelse, at alle var enige om, at belægningen skulle skiftes, grundet huller og manglende asfalt.

Der er heller ikke taget højde for en eventuel nedrivning af øvelsestårnet. Der eksisterer en sikkerhedsrisiko for ansatte, når de færdes i brandstationens øvelsestårn og dets omgivelser.

Cykelskuret er kun nødtørftigt er repareret - lågerne er rådne. Muren mod Vermlandsgade skal sikres mod indvendig og udvendig væltning. Disse forhold bør sikres.

Der tyder heller ikke på, at Københavns Ejendomme har intentioner for at sikre tårnet på Hovedbrandstationen mod

indflytning af duer. Brandstationen er ofte nødt til at færdes der inde på grund af noget radiomateriel og køle anlæg som brandstationen har siddende der.

Venlig hilsen

Ritt Bjerregaard