



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om udledning af mekanisk rensset spildevand til Svanemøllehavnen

Der har i september været driftsuheld ved HOFORs anlæg ved Svanemøllen. Disse har medført mindre udledninger som forvaltningen vurderede, ikke påvirkede badevandet. Miljøstyrelsen og forvaltningen har bedt om en redegørelse for uheldet, herunder en beskrivelse af hvilke forebyggende foranstaltninger HOFOR vil iværksætte.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 19. september 2024 orientering fra HOFOR om to driftsuheld den 18. september 2024 ved Strandvængets pumpestation, hvorved der blev udledt mekanisk rensset spildevand til Svanemøllehavnen via et kystnært udløb.

Forvaltningen vurderede, at det ikke påvirkede badevandet ved Svanemøllestranden.

Der er udledt en samlet mængde på cirka 1.960 m³. Den første mindre udledning på godt 160 m³ var forårsaget af, at TDC havde lukket for en fiberforbindelse og dermed for signalforbindelsen til pumpestationen. Den større udledning på cirka 1.800 m³ skete på grund af en teknisk fejl i forbindelse med HOFORs inspektion af Strandvængets tilløbsledning til renseanlæg Lynetten. Det var en menneskelig fejl, at dette ikke blev opdaget på HOFORs overvågning.

Københavns Kommune er badevandsmyndighed og myndighed på udledningstilladelsen. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på HOFORs udledninger.

Miljøstyrelsen har lige som forvaltningen bedt HOFOR om en nærmere redegørelse for uheldet, herunder for hvilke forebyggende foranstaltninger, der overvejes på baggrund af dette uheld.

Lena Kongsbach
Vicedirektør

04-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 18790

Dokumentnummer i F2
159000

Sagsnummer i eDoc
2024-0329558

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452