



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Nedslidt springvand på Gråbrødretorv

Resumé

Springvandet Vandkunsten på Gråbrødretorv kan ikke åbnes i foråret 2025, da dets nuværende tilstand er for dårlig på grund af slid og behov for reovering. Springvandet indgår i overblik over bygninger og bygværker i grønne områder, hvor finansieringsbehov fremgår ifm. kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Springvandet Vandkunsten på Gråbrødretorv er lavet af Søren Georg Jensen og opstillet i 1971. Springvandet, som forsynes med drikkevand, er utæt og forbruger derfor for meget vand. Det drejer sig ugentligt om ca. 13 m³ vand, som på grund af utætheder løber direkte i kloakken. Andre springvand af tilsvarende størrelse bruger ugentligt ca. 1-3 m³ vand, hvilket Vandkunsten også gjorde tidligere.

På grund af det store vandspild kan forvaltningen ikke sætte springvandet i drift ved sæsonstart i foråret 2025, og det forbliver derfor lukket indtil der er fundet midler til reovering. Udgifterne til reoveringen forventes at ligge på 850.000 kr. Forvaltningen har ikke mulighed at reovere springvandet indenfor egen ramme.

Løsningsmuligheder

Forvaltningen har udført en økonomisk analyse af genopretnings- og vedligeholdelsesbehovet for bygninger og bygværker i de grønne områder, herunder også alle springvand, som blev fremlagt ved Budget 2025, og genfremlægges ved Budget 2026. Hvis der gives midler til reoveringen af springvandet via genopretningsplanen ved Budget 2026, vil Vandkunsten kunne reoveres, så det er klar til genåbning i springvandssæsonen 2027.

Såfremt der er politisk ønske om, at springvandet skal være klar til springvandssæsonen 2026, kan der henvises finansiering af reoveringen til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025. Såfremt der er ønske om dette, kan det også besluttes, at forvaltningen skal gå i dialog med Økonomiforvaltningen om muligheden for at melde det ind som need to reovering.

20-12-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 24594

Dokumentnummer i F2
171721

Sagsnummer i eDoc
2024-0418359

Renoveringsbehov

Det er formodningen, at det store vandforbrug skyldes tæring/brud i den skjulte del af vandinstallationen. Da vandinstallationerne er integreret i selve kunstværket, som er udført i massive granitblokke, er det nødvendigt at demontere af blokkene for at få adgang til, og et fuldstændigt overblik over, skaderne på rørene. Renoveringen forventes at omfatte udskiftning af tærede og brudte kobberrør samt afrensning af granitelementerne, så det store vandspild reduceres, når installationen er tændt og sikrer, at springvandet fungerer optimalt.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, holdes springvandet slukket og sættes ikke i drift i forbindelse med opstart på springvandssæsonen i april 2025. Springvandet holdes slukket indtil der er fundet midler til renovering

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør

Bilag 1 Billede af springvandet Vandkunsten på Gråbrødretorv



18-12-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 24594

Dokumentnummer i F2
171721

Sagsnummer eDoc
2024-0418359

Rådhussekretariatet