
Fra: TMFKP MKB Rådhuspost

Sendt: 21. januar 2025 14:55

Til: Morten Melchiors (Borgerrepræsentationen)

Emne: Besvarelse til Morten Melchiors (C) om Nordkrog og vejbelysning, eDoc-nr. 2025-0017761

Kære Morten Melchiors, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes svar på spørgsmål stillet 15. januar 2025 om vejbelysning på Nordkrog.

Med venlig hilsen

Søren Holmboe

Politisk koordinator

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende Nordkrog - vejenopretning

Medlem af Borgerrepræsentationen Morten Melchior (C) har den 15. januar 2025 stillet spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende forvaltningens beslutninger i relation til håndtering af vejbelysningen på Nordkrog i forbindelse gennemførelse af vejenopretningsprojektet.

Spørgsmål

Morten Melchior (C) spørger til, om der kunne der arbejdes med en løsning, hvor de nuværende lygtepæle flyttes ca. 50 cm, så de igen står ved kantsten?

Svar

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om forvaltningens beslutninger i relation til håndtering af vejbelysningen på Nordkrog den 12. december 2024, da udvalget blev orienteret om nedlæggelsen af to parkeringspladser. Beslutningerne er truffet med accept fra Beboerforeningen Nordkrog.

I tillæg hertil kan det oplyses, at forvaltningen allerede har vurderet en løsning, som blev foreslået af grundejerforeningen, hvor de nuværende master og armaturer blev flyttet ca. 50 cm nærmere kantstenen. Det er imidlertid en løsning, som forvaltningen ikke kan tilslutte sig, dels da de nuværende master og armaturer har en begrænset levetid, dels da løsningen vil være dyrere at gennemføre end et projekt, hvor der blev etableret helt nye master med nye nutidige armaturer placeret i bagkant af fortovet.

Da grundejerforeningen ønsker at beholde de nuværende armaturer og det eksisterende belysningsprincip, har forvaltningen med grundejerforeningens accept besluttet at udskyde genopretning af vejbelysningen på Nordkrog. Når der er behov for udskiftning af armaturerne, vil forvaltningen vurdere om belysningsmasterne skal flyttes til bagkanten af fortovet.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Peter Højer
Vicedirektør

21-01-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 1224

Dokumentnummer i F2
178248

Sagsnummer i eDoc
2025-0017761

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452