

# BILAG 3

GENOPRETNINGSPLAN FOLKESKOLER 2007-2009					
Etape	A				
Sum af Estimat	Bygningsdel				
Skole	Facader	Fundament	Tag	Vinduer/dører	Hovedtotal
Enghave Plads Skole	284	1.647	4.385	1.237	7.552
Frederiksgård Skole	759	240	102	996	2.098
Gasværksvejens Skole	-	-	485	-	485
Grøndalsvængets Skole	-	-	70	-	70
Guldborg Skole - Sjællandsgade	1.090	60	207	1.981	3.338
Guldborg Skole - Stevnsgade	62	60	2.000	2.882	5.003
Hansted Skole	3.362	168	180	1.017	4.727
Hillerødgades Skole	493	201	996	3.800	5.490
Kildevældsskolen	-	-	782	-	782
Kirsebærhavens Skole	-	-	-	4.000	4.000
Klostervængets Skole	83	-	350	3.133	3.566
Korsager Skole	1.141	2.113	1.000	600	4.854
Langelineskolen	240	-	4.203	72	4.516
Nyboder Skole	7.616	-	500	246	8.361
Sundbyøster Skole	300	240	14.649	2.762	17.951
Sønderbro Skole	-	-	-	4.300	4.300
Vesterbro Ny Skole	-	-	14.173	-	14.173
Hovedtotal	15.430	4.728	44.083	27.027	91.267

SUM AF ØKONOMI				
NAVN	KATEGORI	ÅRSTAL	BESKRIVELSE	TOTAL I KR.
Bellahøj Hallerne	Udvendig	2008	Etablering af nyt varmt tag på hal 1 samt servicebygninger. Diverse facaderenoveringer: Bl.a. renovering af rådskadede vinduer ved hal 2s omklædning og renovering af side-/ovenlys i hal 1	2.850
Bellahøj Hallerne Sum				2.850
Emdrup Idrætspark	Udvendig	2007	Omklædningsbygningen: Udskiftning af utæt tag til varmt tag (tkr: 720). Gennemgang af facader - fuger i murede felter samt stolper; hvor der optræder råd. Udskiftning af østvendte vinduer bl.a. i omklædningsrum 2, 4 og 6, samt vedligehold af vestvendte vind	1.800
Emdrup Idrætspark Sum				1.800
Emdrup Svømmebad	Udvendig	2007	Konvertering af 7 vinduer til oplukkelige, solafskærmning. Genopretning af fodvaskebassiner.	1.400
		2008	Eftergang af facader; træ/mur; samt udskiftning af vinduer: Udskiftning af gl. (asbest)eternittag på omklædningsbygning.	2.100
Emdrup Svømmebad Sum				3.500
Frankrigsgade Svømmehal	Udvendig	2007	Eftergang og rep af murede facader; udskiftning af ruder/punkterede termoruder til energiglas, udskiftning af bagport samt dør ned mod fjernvarmcentral, etablering/rep af fald på bagtrappe	1.000
Frankrigsgade Svømmehal Sum				1.000
Genforeningspladsens Idrætsanlæg	Udvendig	2007	Rødstensbygning: Efterisolering af murværk. Træbygning: opmaling af træværk samt etablering af varme tage og rep. af tagrende og nedløb	890
Genforeningspladsens Idrætsanlæg Sum				890
Grøndalscentret	Udvendig	2007	Udskiftning af 32 porte incl. Vinduespartierne i toppen.	2.950
Grøndalscentret Sum				2.950
Hillerødgade Bad og Hal	Udvendig	2008	Udskiftning af paptag til varmt tag	1.950
Hillerødgade Bad og Hal Sum				1.950
Husum Idrætspark	Udvendig	2007	Genopretning af tag og facader på 2 små skurbygninger.	600
Husum Idrætspark Sum				600
Idrætshuset v/Østerbro Stadion	Udvendig	2007	Eftergang af murværk og vinduer.	4.283
Idrætshuset v/Østerbro Stadion Sum				4.283
Kløvermarkens Idrætsanlæg	Udvendig	2007	Nye paptage, træfacader, vinduer og døre males. Efterisolering generelt.	250
Kløvermarkens Idrætsanlæg Sum				250
Nørrebrohallen	Udvendig	2007	Gennemgang og renovering af facademur; vinduer og døre - etape 1	10.700
		2008	Gennemgang og renovering af mur; vinduer og døre - etape 2, samt etablering af ny tagbelægning over boksehal	1.950
Nørrebrohallen Sum				12.650
P.H. Lings Alle 10	Udvendig	2007	Let renovering af beton på tribune samt udarbejdelse af detaljeret rapport over generel betonstand	600
P.H. Lings Alle 10 Sum				600
Remisen	Udvendig	2007	Eftergang af murværk og renovering af vinduer.	570
Remisen Sum				570
Ryparkens Idrætsanlæg	Udvendig	2007	Facadeistandsættels generelt; Murværk og vinduer samt nyt tag på håndboldhal samt efterisolering af gamle murede bygninger.	6.671
Ryparkens Idrætsanlæg Sum				6.671
Sundby Idrætspark	Udvendig	2009	Generel vedligehold af klimaskærm incl. efterisolering af gavle hal 2	6.625
Sundby Idrætspark Sum				6.625
Sundby Svømmebad	Udvendig	2008	Udskiftning af ovenlys og vinduer; Maling af facader	375
Sundby Svømmebad Sum				375
Sundbyøster Idrætsanlæg	Udvendig	2007	Nyt eternittag, generel gennemgang af klimaskærm bla. vinduer og fuger.	5.363
Sundbyøster Idrætsanlæg Sum				5.363
Tingbjerg Idrætspark	Udvendig	2007	Rep. samt malerbehandling af facader; døre og vinduer	400
Tingbjerg Idrætspark Sum				400
Valby Hallen	Udvendig	2007	Nyt paptag på hal 1 og 3. Malereftergang samt fugning af facadelementer på alle 3 haller.	1.300
Valby Hallen Sum				1.300

SUM AF ØKONOMI				
NAVN	KATEGORI	ÅRSTAL	BESKRIVELSE	TOTAL I KR.
Valby Idrætspark	Udvendig	2007	Gammel Valby Hal: Mod banerne istandsættes vinduerne, trævæk, døre, balkon. Tag og tagrendender eftergås. Frem's klubhus: Gennemgang af vinduer, døre, balkon samt gennemgang af tag og tagrender Tribune: Gennemgang af vinduer og dørpartier.	1.400
Valby Idrætspark Sum				1.400
Vesterbro Svømmehal	Udvendig	2007	Reparation af betonskader. Restarbejder udvendigt på bygningen	350
		2009	Murreparationer af murværk.	400
Vesterbro Svømmehal Sum				750
Vigerslevparken	Udvendig	2007	Maling af facader og vinduer og eftergang af paptage	300
Vigerslevparken Sum				300
Øbro Hallen	Udvendig	2007	Facade, lysninger og puds repareres	600
Øbro Hallen Sum				600
Hovedtotal				57.677