



Til Teknik- og Miljøudvalget

24-03-2009

Orientering til TMU

Sagsnr.
2009-39209

Vedr: Renovering af Frihedsstøtten

Dokumentnr.
2009-171855

For ca. 10 år siden stod Frihedsstøtten på Vesterbrogade færdig efter tre års arbejde med en fuldstændig nyhugning. Der er nu observeret gullige skjolder på den nederste del af de fire statuer, på to runde relieffer og to indskrifttavler, alle i marmor fra Carrara. Undersøgelser har vist, at det efter al sandsynlighed skyldes, at de dørner og ankre, der er anvendt, ikke er syrefaste, hvorfor rust er slået igennem materialet. En anden årsag kan være, at marmorstatuerne hviler på blybrikker, som i forbindelse med en basisk kalkmørtel kan have forårsaget udfældning af blymønje.

Sagsbehandler
Jens Peter Munk

For at standse udviklingen af denne misfarvning, er det nødvendigt at udskifte ankre, dørner til syrefast, rustfrit stål og at erstatte blybrikkerne med plastikbrikker. Dette kræver, at statuerne én for én løftes ned fra soklerne og reliefferne udtages, mens udskiftningen foretages. Fugning samt afrensning for alger og snavs af hele monumentets nederste del er desuden tiltrængt.

Arbejdet tænkes udført i løbet af foråret og forventes at kunne udføres inden for en uges tid. Udgiften hertil afholdes over forvaltningens monumentbudget.

Postboks 449
1505 Kbh. V

Telefax
3366 7191

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk