



KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling, afsnit 4

NOTAT

Illustration af ændringer for busholdeplads ved Flintholm Station

Nedenfor vises to fotos af den eksisterende busholdeplads ved Flintholm Station. Bilerne parkerer inde i midten og ud mod Ringvej 2 / Grøndals Parkvej. Busserne holder ind mod selve stationen.

Sagsnr.
2010-125018

Dokumentnr.
2010-578446

Sagsbehandler
Jacob Lundgaard

Center for Byudvikling

Rådhuset, 3. sal, 12
1599 København V

Telefon
3366 2301

Telefax
3366 7003

Mobil
2752 2338

E-mail
jlg@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk




Figur 1: Foto af eksisterende forplads til Flintholm station set fra nord-østlig indkørsel



Figur 2: Foto af eksisterende forplads til Flintholm Station set fra syd-øst

Nedenfor er en skitse af, hvordan forpladsen kan indrettes, så der bliver plads til flere busser. Der etableres en bus-ø i midten af forpladsen, der både muliggør flere busser, men også muliggør gode og overskuelige skiftetilstande mellem busserne. Desuden etableres nyt lys-signal ved den vestlige indkørsel til stationen (venstre side af illustration)



Figur 3: Illustration af bus-ø ved Flintholm Station [Cowi]