



Gorm Gunnarsen (Ø)

## Spørgsmål om renoveringen af Bavnehøj Skole

07-06-2024

Kære Gorm

Sagsnummer I F2  
2024 - 11417

Du har den 29. maj 2024 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om renoveringen af Bavnehøj Skole:

Dokumentnummer i F2  
5598964

Sagsnummer i eDoc  
2024-0200105

1. *Hvilken kritik - hvis nogen - har forvaltningen rejst i forhold til anvendeligheden af renoveringen af Bavnehøj Skole?*
2. *Hvilke planer - hvis nogle - er der for at udbedre, ændre og/eller udskifte kritisable bygningsdele, herunder specifikt de vinduer, som ikke kan åbnes fuldt uden væsentlige risici?*
3. *Opfatter forvaltningen det som acceptabelt, at beslag i vinduespartier er så løse, at BMT-BYG har opsat afspærringer i skolegård? (fotos vedhæftet)*
4. *Opfatter forvaltningen det som acceptabelt, at vinduer i undervisningslokaler ikke kan åbnes fuldt?*
5. *Hvilken opfattelse er der af kvaliteten af de opsatte elevskabe? Er der en plan om en mere holdbar løsning?*

### Besvarelse

**Ad1** - *Hvilken kritik - hvis nogen - har forvaltningen rejst i forhold til anvendeligheden af renoveringen af Bavnehøj Skole?*

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er tidligere via et påbud fra arbejdstilsynet blevet gjort opmærksom på en problematik vedrørende de nedhængte lofter i bygningen og har i den sammenhæng udbedret problemet ved at skifte dele af loftet. Efterfølgende har BUF rejst problematikken overfor Byggeri København (ByK) og Københavns Ejendomme (KEJD) for at sikre, at problematikken ikke gentager sig i nye byggerier.

**Ad2** - *Hvilke planer - hvis nogle - er der for at udbedre, ændre og/eller udskifte kritisable bygningsdele, herunder specifikt de vinduer, som ikke kan åbnes fuldt uden væsentlige risici?*

Center for Politik og HR  
Ledelsessekretariatet  
Rådhuspladsen 1 1550  
København V

EAN-nummer  
5798009382160

BUF har spurgt KEJD, som har svaret, at der som udgangspunkt ikke er planer om at udskifte vinduerne, ligesom det ikke er fysisk muligt at skifte hængslingen. Der er på nuværende tidspunkt sat udskyderstænger på vinduerne, så vinduerne fremover kun kan åbnes 35 cm. og dermed ikke længere helt op. Vinduerne er med denne løsning ikke længere en risiko.

**Ad3** - *Opfatter forvaltningen det som acceptabelt, at beslag i vinduespartier er så løse, at BMT-BYG har opsat afspærringer i skolegård? (fotos vedhæftet)*

Selve klimaskærmen og dermed også vinduerne hører under KEJD's ansvarsområde. BUF forventer, at al montage sker i henhold til producentanvisninger og dermed lever op til gældende standarder for byggeri. Forvaltningen har en løbende dialog med KEJD for at sikre, at alle skoler og institutioner lever op til gældende krav.

Ifølge KEJD har den omtalte afspærring været etableret i perioden, hvor de blev opmærksomme på problemet og frem til det blev afhjulpet – dvs. en midlertidig afspærring. Afspærringen er taget ned igen.

**Ad4** - *Opfatter forvaltningen det som acceptabelt, at vinduer i undervisningslokaler ikke kan åbnes fuldt?*

Vinduerne i bygningen skal have forskellige funktioner. Vinduer, der skal bruges til redningsåbninger, har skærpet funktionskrav til åbning, mens det kan være acceptabelt, at andre vinduer ikke kan åbne helt op.

**Ad5** - *Hvilken opfattelse er der af kvaliteten af de opsatte elevskabe? Er der en plan om en mere holdbar løsning?*

BUF er ikke bekendt med et større problem ved de opsatte elevskabe på skolen.

# Materielhuset

STIGER OG STILLADSER

Materielhuset  
STIGER OG STILLADSER

