

Bilag 2: Stadionbeskrivelser

Idrætsanlæg	Status	Højest rangerede fodboldhold	Renoveringsbehov på stadions	Udgifter (mio.kr.) p/l 2008	Fastholdelse på Danmarksserieniveau	Udgifter (mio.kr.) p/l 2008	Fastholdelse/opgradering til 2.divisionsniveau	Udgifter (mio. kr) p/l 2008	Fastholdelse/opgradering til 1.divisionsniveau	Udgifter (mio. kr.) p/l 2008
Sundby Idrætspark	Delvist nedslidt 2.divisionsniveau	Fremad Amager i 2. division. B1908 i 2.division	Betonrenovering af tribune, opmaling og rep. af indvendig tribune	10,7			Betonrenovering af tribune, opmaling og rep. af indvendig tribune	10,7	Renoveringer + lysanlæg, omklædningsfaciliteter, sikring af spillerpassage, betonrenovering af tribune	27,4
Tingbjerg Idrætspark	Nyt Danmarksserieniveau	Brønshøj Boldklub i 2.division. Spiller på DBU-dispensation	Reparation og maling af facader, døre og vinduer	0,4	Reparation og maling af facader, døre og vinduer	0,4	Renovering + sikring af spillerpassage, omklædningsrum og toiletter i tribune	5,9	Renoveringer + tribune med 400 overdækkede siddepladser og omklædningsfaciliteter, toiletter i alle tribuneafsnit, tribune til 600 stående tilskuere, udendørs belægning, udsalg, sikring af spillerpassage, lysanlæg med 500 lux	17,3
Valby Idrætspark	Stærkt nedslidt 1.divisionsniveau	Frem Boldklub i 1. division	Eftergang af tribunens vinduer og dørpartier	0,3					Eftergang af tribunens vinduer og dørpartier	0,3
Vanløse Idrætspark	Stærkt nedslidt Danmarksserieniveau	Vanløse IF i Danmarkserien	Betonrenovering af tribune, sæder, opmaling og snedkergennemgang generelt, renovering af rørsystemer samt styring af belysning, måltavle og højtaleranlæg, hegn og asfaltbelægningsrepareres	16,5	Betonrenovering af tribune, sæder, opmaling og snedkergennemgang generelt, renovering af rørsystemer samt styring af belysning, måltavle og højtaleranlæg, hegn og asfaltbelægningsrepareres	16,5	Renoveringer + lokale til dommere, fysioterapeut/læge og dopingkontrol, forbedring a handicapforhold og handikaptoiletter, stadionur	17,9	Renoveringer + lokale til dommere, fysioterapeut/læge og dopingkontrol, forbedring a handicapforhold og handikaptoiletter, stadionur, omklædningsrum til spillere, spillerbokse (2x12pers), lysanlæg med 500lux	22,2
Østerbro Stadion	Stærkt nedslidt Danmarksserieniveau	BK Skjold og B93 i 2. division. Spiller på DBU-dispensation	Tribune på P.H.Lings Allé: betonrenovering, renovering af facade og vinduer, tekniske installationer	7,1	Tribune på P.H.Lings Allé: betonrenovering, renovering af facade og vinduer, tekniske installationer	7,1	?	?	Helhedsplan: Ombygning inklusiv renoveringer (7,1mio.kr.)	39,4