

Projekt nr.:00141

Udarbejdet af JSE

Ulriks Birchs alle 54
2300 Kbh. S

Analyserapport

Vi har den 16-03-2021 analyseret 3 stk. prøve til undersøgelse for indhold af asbest.

Undersøgelsesmetoder

Prøverne er undersøgt ved gennemlysningsmikroskopi samt polarisationsmikroskopi.

Resultater

Prøve nr.	Prøvetagningssted	Mikroskop billede	Resultat
Prøve 1 Klæber gulv			Der er Ikke Påvist asbest i prøve.
Prøve 2 Puds på væg			Der er Påvist asbest i prøve.
Prøve 3 Tag			Der er Påvist asbest i prøve.

Rapporten er afgrænset til den specifikke udtagne prøve, som er analyseret på rapporten. Miljø & Co. ApS kan ikke drages til ansvar for materialet uden om prøveudtagningen.