



- 1 Flere asfalterede områder ved den vestlige legeplads
- 2 Usynlig, om end, tydelige afgrænsning af "skolegården" i vest
- 3 Tilpasning af indretning på den østlige legeplads
- 4 Forsøg på justeringer, der kan bevare flere eksisterende træer
- 5 Tilpasning for øget tryghed i parken i form af fx flere højstammede træer

HANS TAVSENS PARK OG HANS TAVSENS GADE

Nørrebro
Oversigtskort

BILAG 8

