



Bilag 1: Kort og fotodokumentation, Lergravsparkens Skole



Kort over området, del af distrikt Amager Øst.



Luftfoto af de fire bygninger, der tilsammen udgør Lergravsparkens Skole.



Tag på den østlige del af Sundparkbygningen. Konstruktioner og etagedæk er fjernet.



Rådskader i spærender og tagrem i Sundparkbygningen.



Råd og svampeskader i tagfoden i Sundparkbygningen.



Indvendig tagrum, østlig del af Sundparkbygningen – omfang af svampeangreb.