



STEVNSGADE
Nørrebro
Parkering mellem træer
BILAG 4A





STEVNSGADE

Nørrebro

Midlertidig skiltning der advarer om ujævnt fortov

BILAG 4B





STEVNSGADE
Nørrebro
Parkering tæt på træer

BILAG 4C





STEVNSGADE

Nørrebro

Trærødder der har gennembrudt asfalt ved bilparkering

BILAG 4D





STEVNSGADE
Nørrebro
Ujævnt fortov ved træ
BILAG 4E

