

Teknik- og Miljøforvaltningen, februar 2025

Fotodokumentation af trafikale konflikter i Nordre Frihavnsgade



Bus overhaler cyklister i høj fart mens der er modkørende cyklister



Lastbil overhaler med høj fart en cyklist for at klemme sig ind foran, inden mødet med en lastbil parkeret på kørebanen i det modsatte kørespor.



Varevogn overhaler to cyklister i høj fart, kører over i modsat køresport og presser modkørende cyklist ud mod kantstenen.



Varelevering på kørebanen skaber flaskehalse, kødannelse, dårlig oversigt og klemmer cyklister.



Ulovlig standsning, hvor der er standsningsforbud over for skolen



Cyklister kører over i modsat kørespor for at passere lastbil på kørebanen og møder modkørende bil.



Renovationskøretøj bakker ind på Petersborgvej, men overser, at cyklist er ved at overhale bagom. Cyklisten kører op på fortovet for at undvige.



Bil er tæt på at påkøre to cyklister ved bakning i forbindelse med u-vending.



Opstuvning af trafik ind i krydset ved Trianglen, fordi en renovationsvogn blokerer kørebanen



Lastbiler holder ulovligt ved standsningsforbud over for skolen. Cyklister presses af modkørende biler, som kører over i modsat kørebane for at passere lastbil.



Aflæsning af varer på kørebanen i morgenmyldretiden betyder, at biler må køre over i modsat kørespor for at passere.

