

Signaturforklaring



Eksisterende træ




Eksisterende gittermast

Bedre cyklistforhold på Jarmers Plads


Eksisterende forhold

Bilag 1a





Signaturforklaring

- |   |              |   |                            |
|---|--------------|---|----------------------------|
|  | Fortovsareal |  | Refugehelle                |
|  | Cykelsti     |  | Eksisterende træ           |
|  | Cykelbane    |  | Ny placering af gittermast |

Bedre cyklistforhold på Jarmers Plads

Projektforslag

Bilag 1b





Eksisterende forhold



Fremtidige forhold

## Bedre cyklistforhold på Jarmers Plads

Visualisering

Bilag 1c

