

Signaturforklaring



Eksisterende træ




Eksisterende gittermast

Bedre cyklistforhold på Jarmers Plads


Eksisterende forhold

Bilag 1a





Signaturforklaring

- | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|
|  | Fortovsareal |  | Refugehelle |
|  | Cykelsti |  | Eksisterende træ |
|  | Cykelbane |  | Ny placering af gittermast |

Bedre cyklistforhold på Jarmers Plads

Projektforslag

Bilag 1b





Eksisterende forhold



Fremtidige forhold

Bedre cyklistforhold på Jarmers Plads

Visualisering

Bilag 1c

